


土壤自行监测信息公开

一、基础信息				
企业名称	黑龙江建龙钢铁有限公司			
法人代表	王忠英			
所属行业	黑色金属冶炼及压延加工		经度131° 4' 52.54" 纬度46° 36' 33.37"	
生产周期	24h/d		0469-4238915	
委托检测机构名称	黑龙江众洋检测科技有限公司			
二、监测结果				
样品名称和编号	样品名称和编号/检测结果		监测时间	2023年5月30日
	T23051805-01-01 钢铁厂内1#	T23051805-02-01 钢铁厂内2#	超标倍数	污染物排放方式
镉, mg/kg	0.25	0.29	/	/
铅, mg/kg	33.00	35.00	/	/
六价铬, mg/kg	未检出	未检出	/	/
铜, mg/kg	24.00	27.00	/	/
锌, mg/kg	66.00	74.00	/	/
镍, mg/kg	33.00	27.00	/	/
汞, mg/kg	0.112	0.101	/	/
砷, mg/kg	2.58	3.39	/	/



锰, mg/kg	1.57 × 10 ³	1.63 × 10 ³	/	/	/	/
钴, mg/kg	13.80	12.30	/	/	/	/
硒, mg/kg	未检出	未检出	/	/	/	/
钒, mg/kg	63.70	54.20	/	/	/	/
铋, mg/kg	0.80	0.70	/	/	/	/
铊, mg/kg	未检出	未检出	/	/	/	/
铍, mg/kg	0.32	0.29	/	/	/	/
钼, mg/kg	0.50	0.60	/	/	/	/
石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀), mg/kg	44.00	39.00	/	/	/	/
PH	6.86	6.88				
苯酚	未检出	未检出	/	/	/	/
4-硝基酚	未检出	未检出	/	/	/	/
2, 4-二甲基酚	未检出	未检出	/	/	/	/
2, 4-二氯酚	未检出	未检出	/	/	/	/
苯并 (a) 葱	未检出	未检出	/	/	/	/
苯并 (a) 芘	未检出	未检出	/	/	/	/
苯并 (b) 芘	未检出	未检出	/	/	/	/
苯并 (k) 荧蒽	未检出	未检出	/	/	/	/
蒽	未检出	未检出	/	/	/	/
二苯并 (a, h) 葱	未检出	未检出	/	/	/	/
茚并 (1, 2, 3-cd) 芘	未检出	未检出	/	/	/	/
萘	未检出	未检出	/	/	/	/
苊烯	未检出	未检出	/	/	/	/

半挥发性有机化合物, mg/kg



芭	未检出	未检出	/	/	/
芬	未检出	未检出	/	/	/
菲	未检出	未检出	/	/	/
葱	未检出	未检出	/	/	/
茺葱	未检出	未检出	/	/	/
茈	未检出	未检出	/	/	/

三、管理计划

- 1、建立企业土壤污染防治责任体系，并签订责任制；
- 2、开展企业用地土壤环境监测，并进行信息公开；
- 3、开展土壤污染隐患排查工作：重点对生产区以及原材料与固废堆存区、储存区、转运区、污染治理设施及其运行管理情况开展排查，并建立土壤排查档案，对于查出的问题及时整改，避免污染土壤；
- 4、防止新、改、扩建项目污染土壤：对土壤产生不利影响的项目要对土壤环境进行评价，提出预防和减缓措施；
- 5、做好拆除活动预防工作，在拆除生产设备、构筑物 and 污染治理设施前要制定残留污染物清理和安全处置方案，防范拆除活动污染土壤。
- 6、严格履行危险废物处置原则，避免处置不当而污染土壤；
- 7、制定突发事件环境应急预案，做好事故前期的预防和控制，避免突发事故污染土壤。

