

岭东区应急管理局2023年四季度执法检查计划完成情况

检查日期	企业名称	发现隐患（项）	检查情况	整改情况	检查人员
2023. 10. 1	双鸭山益德运输有限公司	0	巡查该公司，未经营。		李尚徽 刘忠悦
2023. 10. 1	双鸭山程远信德环保科技有限公司	0	巡查该公司，未经营。		李尚徽 刘忠悦
2023. 10. 2	双鸭山市万兴钢结构有限公司	0	正在从事电焊作业的特种作业人员刘成贤，未按规定经专门的安全生产作业培训并取得相应资格，上岗作业。	已整改完成	杨佳义 高 健
2023. 10. 8	双鸭山市巨洋气体有限公司	0	巡查该公司，未经营。		李尚徽 刘忠悦
2023. 10. 11	双鸭山弘然新能源有限公司	3	1. 安全风险评估表与风险点台账，橙色风险点数量不一致； 2. 灌装间南侧墙上电缆线铁丝捆绑； 3. 罐区空气呼吸阀门未设置开、闭标识。	已整改完成	李尚徽 刘忠悦
2023. 10. 11	双鸭山鑫沙环保有限公司	3	1. 8月份整改台账提报时间不准确； 2. 原料配电柜后门损坏； 3. 原料2#皮带机头转动部位无防护罩。	已整改完成	李尚徽 刘忠悦
2023. 10. 27	防开建设集团有限公司	1	焦化厂二炼焦作业区1#、2#焦炉烟气脱硫脱硝超低排放改造工程项目部，脱硝出口烟道下方电焊作业人员闫士辉未取得热熔焊接作业证进行电焊作业。	已整改完成	李尚徽 刘忠悦
2023. 10. 30	双鸭山市恒太石英石矿	0	巡查该企业，未生产。		高 健 左 军
2023. 10. 30	双鸭山市岭西顺利采石场	0	巡查该企业，未生产。		高 健 左 军
2023. 11. 1	双鸭山市新时代水泥有限责任公司 羊鼻（子）山大理岩矿	0	巡查该企业，未生产。		高 健 左 军
2023. 11. 3	双鸭山市岭东区容盛水泥制品厂	1	正在从事电焊作业的特种作业人员丁维广，未按规定经专门的安全生产作业培训并取得相应资格，上岗作业。	已整改完成	杨佳义 左 军
2023. 11. 02- 11. 06	双鸭山市建龙矿业有限公司	8	1. 北区2023年10月份隐患排查汇总台账字迹不清，台账被水洒湿了； 2. 北区负80中段14号穿，配电箱破损； 3. 北区副井负80中段21#电机车缺少灭火器； 4. 北区负80中段维修车间电焊管理不到位，电焊条随意乱放，气割压力表全部损坏，无完好的压力表； 5. 南区顶板分级管理制度中描述有溶洞、安监局； 6. 南区井下负50中段左三运输巷沿途缺少避灾路线指示牌； 7. 南区负50中段左三配电硐室内外杂物多； 8. 南区负50中段左三主巷配电硐室缺少消防锹。	已整改完成	杨佳义 左 军 高 健
2023. 11. 13	黑龙江超泰立禾化工产品有限公司	0	巡查该公司，未经营。		李尚徽 刘忠悦

2023. 11. 16	黑龙江建龙钢铁有限公司	3	1. 液氮储槽西侧灭火器胶管破损; 2. 液氮储槽静电接地报警器线路损坏; 3. 凉水塔东侧配电箱门锁损坏。	已整改完成	李尚徽 刘忠悦
2023. 11. 21	双鸭山市合鑫采石有限公司	0	巡查该公司，未经营。	已整改完成	高 健 左 军
2023. 11. 21	双鸭山市盛德石材有限公司	0	巡查该公司，未经营。		高 健 左 军
2023. 11. 21	双鸭山市中双石墨有限公司	6	1. 采场275平台有积雪厚度10cm未及时清理; 2. 245安装在线监测外未设反光镜; 3. 采场290平台标识倾斜; 4. 尾矿库三级子坝照明设施不足，缺少一处; 5. 尾矿库上坝道路积雪10cm未及时清理；并且两侧安全土挡高度不够; 6. 尾矿库通往应急管理物资库的道路积雪10cm覆盖未及时疏通。	已整改完成	高 健 左 军
2023. 12. 15	双鸭山市岭东区碎石加工场	2	1. 未对洒水车水罐重复使用存储柴油之前进行安全检查; 2. 未在存储柴油的洒水车水罐上设置明显的安全警示标志。	已整改完成	高 健 左 军
2023. 12. 17	双鸭山市岭东区恒益石材加工厂	1	正在从事电焊作业的特种作业人员郭艳来，未按规定经专门的安全生产作业培训并取得相应资格，上岗作业。	已整改完成	高 健 左 军
2023. 12. 19	双鸭山市众深矿业投资有限公司	1	未在储存柴油的场所或者柴油储罐上设置明显的安全警示标准。	已整改完成	高 健 左 军